6306 轻巧型高精度压力变送器

用户手册



西安杰迪能源科技有限公司 2019.08

1 注意事项

- ◇ 工作电压勿超过 48V, 否则设备会造成不可预估的损坏;
- ◇ 设备上电稳定3分钟后再进行校准;
- ◆ 管道压力请勿超过允许的压力, 以免损坏;
- ◇ 请勿长时间压力过载使用,以防造成不可预估的损坏。
- ◆ 被测介质请选择与 316L 不锈钢兼容的介质, 防止对设备产 生腐蚀;
- ◇ 请在设备允许的工作温度范围内进行使用;
- ◆ 安装时,使用扳手拧变送器的六角螺母,切不可拧主体部分详见第六章。
- ◆ 产品出厂前做了密封处理,用户请不要拧开密封部件,如 损坏密封则不予保修。

2 产品简介

该产品能够提供高性能的可配置压力测量解决方案。产品自身具备可靠的 MEMS 硅技术和高精度数字电路优势,使其在高精度、稳定性和低功耗等方面具有最好的性能表现。模块式设计和精益化生产技术的采用使用户可以灵活的选择产品,满足其特殊的应用需求。

特有的压力和温度补偿技术,保证在部分温度下具有和常温同样的精度;同时,高紧凑型的结构设计更方便用户在设备和现场的安装使用。

▶ 应用场景

- ◆ 工业过程在线监测
- ◇ 工业设备性能实验
- ◇ 学校教学平台
- ◆ 科研实验平台
- ◇ 压力设备检测和校验

▶ 产品特点

- ◇ 采用全身不锈钢结构, 结实耐用。
- ◆ 结构紧凑、体型小巧,既满足工业现场的坚固耐用的需求,又 方便安装人员携带及安装。
- ◆ 专为高精度测量应用而设计,测量精度达到 0.05%FS。
- ◆ 具有不同温度的压力补偿功能,在 0~60℃范围内使用时不会产生额外的温漂误差。
- ◆ 支持 4~20mA 电流环输出,通过采集该电流环电流可以算出当前的压力值;
- ◆ 支持 HART 协议 V6.0,通过 HART 指令的读取,能够直接读出 当前压力、温度等测量值,并可对设备进行调整设置 (详见<u>第 5</u> 章)。
- ◆ 具有硬件报警功能,硬件异常时电流环输出电流固定为 20.2mA。

3 性能指标

▶ 供电电压: DC 15~48V;
▶ 测量精度: ≤0.05% FS;
▶ 非线性误差: ≤0.04% BFSL
▶ 长期稳定性: ≤0.05%FS/年;

》 温度误差(在 0~60℃范围内, 仪表可以主动补偿温度误差, 以 HART

通讯读取。):

-20~0℃: ≤ 量程的±0.15%/10℃ 0~60℃: 没有额外的温度误差 60~80℃: ≤ 量程的±0.15%/10℃

▶ 总误差范围 0~60°C: ≤0.05% FS (以 HART 通讯读取。)

▶ 工作温度范围: -20~80℃

▶ HART 指令集: 见 5.1▶ 预热时间: <3 分钟▶ 长 122mm, 重约 180g

▶ 过压范围如表 1:

表 1

| 量程 | 过载压力 | 爆破压力 |
|---------------|-----------|-------|
| 16MPa 以上 | 量程的 1.5 倍 | 量程的3倍 |
| 16MPa 以下 | 量程的2倍 | 量程的4倍 |
| 小于 100KPa 的绝压 | 200KPa 绝压 | |

4 压力接口

机械接口: M/20

测量介质: 与 316L 不锈钢兼容的各种介质

介质温度: 允许的介质温度范围为-40~125℃, 0~60℃保证±0.05%FS,

超出 0~60℃范围测量精度会降低,详见第三章温度误差。

5 数据接口

数据接口分为两种方式: HART 通讯和电流环电流采样,用户根据自身方式进行选择。

推荐使用 HART 通讯方式进行压力数据获取,因为精度会更高,具体见图 1。建议设备安装通电 3 分钟后数值趋于稳定后再进行数据采集。

5.1 HART 通讯

HART 通讯是通过在 4 - 20mA 模拟信号上叠加一个数字信号进行数字传输. 具体的传输过程见下图:




图 1

HART 通讯相较于 4~20mA 电流环输出来说更精准,因为少了自身 D/A 和采集设备 A/D 转换环节的精度损失。

通讯接口为二芯航空电缆, 接线方法图 2:

HART通信接法




图 2

支持的 HART 指令表

表 2

| 指令序号 | 描述 |
|-------|--|
| CMD0 | Read Unique Identifier |
| CMD1 | Read Primary Variable |
| CMD2 | Read Loop Current And Percent Of Range |
| CMD3 | Read Dynamic Variables And Loop Current |
| CMD6 | Write Polling Address |
| CMD7 | Read Loop Configuration |
| CMD8 | Read Dynamic Variable Classifications |
| CMD9 | Read Device Variable with Status |
| CMD11 | Read Unique Identifier Associated With Tag |
| CMD12 | Read Message |
| CMD13 | Read Tag, Descriptor, Date |
| CMD14 | Read Primary Variable Transducer Information |
| CMD15 | Read Device Information |
| CMD16 | Read Final Assembly Number |
| CMD17 | Write Message |
| CMD18 | Write Tag, Descriptor, Date |
| CMD19 | Write Final Assembly Number |


6300系列压力变送器

| CMD20 | Read Long Tag |
|--------|---|
| CMD21 | Read Unique Identifier Associated With Long Tag |
| CMD22 | Write Long Tag |
| CMD40 | Enter/Exit Fixed Current Mode |
| CMD45 | Trim Loop Current Zero |
| CMD46 | Trim Loop Current Gain |
| CMD130 | 零点压力校准 |
| CMD131 | 满量程压力校准 |

5.2 电流环输出

二线制电流环接口,供电电压 DC 15~48V,输出电流环 4~20mA,同时支持 HART 协议。接线方法如图 3:


4-20mA电流环接法



注意: 使用电流环输出模式前,需要通过 CMD6 将电流环模式使能,将 轮询地址设置为 0,并且通过 CMD40 退出固定电流模式(电流设置为 0 即可)。无论设备是否处于电流环输出模式,HART 通信都可以进行。

- ▶ 电流环模式禁止时电流环固定输出 4mA。
- 根据当前压力计算输出的电流环最大电流为 20.2mA。(此时,管道压力超出压力变送器量程,为防止变送器损坏,请及时更换大量程压力变送器)。
- ▶ 压力传感器报警错误时电流环固定输出 20.5mA。
- ▶ 压力计算公式: 当前压力 = (当前电流 4)/16*压力量程

6 安装



◆ 安装时使用扳手拧该六角螺母, 其它地方请勿扭动, 防止设备损坏。

图 4

- ▶ 航空头规格: YL1-16 对接式两芯公头
- 安装方法:安装时使用扳手拧六角螺母,不能拧主体部分,以防损坏。
- ▶ 安装建议:变送器竖直安装,压力接口在下方。

7 校准

7.1 电流环校准方法

电流环校准前需要将设备上电稳定 10 秒钟后再进行。

电流环校准通过 HART 指令 CMD40、CMD45 和 CMD46(HART 指令描述请见 5.1)。CMD40 用来指定固定电流模式的电流值,CMD45 对应零点校准(4mA),CMD46 对应满量程校准(20mA)。电流环校准分为三步,如下。

校准前准备,需要使用高精度(七位半及以上)电流表测量电流环电流值,24V稳定供电电源。

校准第一步: 将电流表串接入电流环, 24V 供电, 使用 CMD40 指令使变送器进入 4mA 固定电流环模式。

校准第二步: 稳定 5 秒钟输出后,根据电流表读数填入 CMD45 指令中并发送,此时完成零点校准。

校准第三步:通过 CMD40 指令使变送器进入 20mA 固定电流环模式。稳定 5 秒钟输出后,根据电流表读数填入 CMD46 指令中并发送,此时完成满量程校准。

7.2 压力校准方法

压力校准前需要将设备上电稳定 3 分钟后再进行。

压力校准时将设备竖直安装,压力接口在下方。

压力校准分为零点校准和满量程校准。零点校准可以独立校准,即: 只进行零点校准而不进行满量程校准。满量程校准则必须先进行零点校准,然后校准满量程点。

校准过程通过 HART 指令完成,零点使用 HART CMD130 指令,满量程使用 HART CMD131 指令(HART 指令描述请见 5.1)。


绝压设备零点校准时需要将管道压力调整为真空状态,管道压力值为 0Pa。表压设备零点校准时只需要将管道敞开与大气压通气即可。

8 6300 系列压力变送器型号定义

6300系列压力变送器型号定义

输出类型

- 1 4~20mA电流环
- 2 电压
- 5 RS485
- 6 HARTv6.0 + 4~20mA电流环



9 质保和服务

自出货日期起质保期一年(非人为损坏)。

本公司对产品实行终身服务的原则,根据设备损坏程度只收取维修 材料费。

如遇到不可抗因素(器件厂商倒闭、对外贸易等原因无法采购所需器件时)而无法维修、敬请用户谅解。

产品出厂前做了密封处理,用户请不要拧开密封部件,如损坏密封则不予保修。